

Dynamometr 04 TX/RX 5t/10t/25t

Funkce

- ✓ Automatické resetování po vypnutí
- ✓ Jednoduché menu pro ovládání: ON/OFF, tarování, nejvyšší hodnota, podržení maxima
- ✓ Automatická kalibrace nuly a vážících hodnot
- ✓ Zobrazovací možnosti: brutto, netto, tara
- ✓ Výběr jednotky, ve které chcete vážit (kg-t-ton-lbs-daN-kN).
- ✓ Automatické nabíjení OFF

Mechanické specifikace

- ✓ Váživost 5000 kg /10 000 kg/ 25 000 kg
- ✓ Krytí IP 65
- ✓ Hliníkový anodizovaný obal
- ✓ Kontrolka přetížení funguje od 10% přetížení
- ✓ Testovací náklad: 2 x měřící limit
- ✓ Bezpečnostní faktor 5

Elektrické vlastnosti

- ✓ Napájení: nabíjecí baterie s nabíječkou 230VAC výstup 20Vdc.
- ✓ Vydrží až 100 hodin práce

Elektrické vlastnosti RX-PORT

- ✓ Suché baterie (3 x typ AA)
- ✓ Ukazatel napětí baterie
- ✓ Provozní doba až 150 hodin

Elektrické vlastnosti TX-LOAD

- ✓ Dosah rádiových vln – až 50 m



Elektronické vlastnosti

- ✓ 5 – číslicový LCD displej, 17 mm - výška číslic
- ✓ Pracovní teplota -5°C až +40°C
- ✓ Přesnost +/- 0,15%

Elektronické vlastnosti RX-PORT

- ✓ 5 – číslicový LCD displej, 12 mm - výška číslic
- ✓ 433,92 MHz nastavení přenosu rádiových vln
- ✓ Pracovní teplota -5°C až +55°C
- ✓ RS232 port – pro přenos do PC nebo pro tisk


Elektronické vlastnosti TX-LOAD

- ✓ 433,92 MHz nastavení přenosu rádiových vln

Opce

- ✓ Třmeny > 10 tun

Součástí dodávky je dynamometr, plast. kufřík, manuál a kalibrační certifikát.
Pro nosnost 5 t jsou součástí dodávky i závěsné třmeny.



Typ	Nosnost (kg)	Řešení (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
DSD04-05 TX/RX	5 000	2	232	85	54	27	32	168
DSD04-10 TX/RX	10 000	5	315	100	59	39	49	203
DSD04-25 TX/RX	25 000	10	350	126	70	55	70	210

Typ	G (mm)	Váha (kg)	Nosnost třmenu (t)
DSD04-05 TX/RX	32	1,85	6,50 incl.
DSD04-10 TX/RX	56	3,60	12,00 excl.
DSD04-25 TX/RX	70	7,00	25,00 excl.